

# technical datasheet



## Capteur optique et thermique de fumée

### A30XHAS

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Tension	<b>24V ~ 35V sin polaridad</b>
Consommation en repos	<b>1mA</b>
Consommation Allumée	<b>5mA</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Degré de protection	<b>IP40</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	<b>Détecteur de fumée optique</b>
------	-----------------------------------

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateur d'activation	<b>Double led rouge</b>
Sortie d'indicateur à distance	<b>Sí</b>
Activation de la température	<b>60°</b>

#### CERTIFICATION

Norme	<b>EN54-7</b>
-------	---------------

